


Anschluss-Schema für Elektriker

Schalter Auf/Ab

Anschluss von Raffstorenantrieb an
Schalter oder Steuergerät.




Schutzleiter PE

- | | | |
|----------|----------------------|---------|
| 1 | Neutralleiter | blau |
| 2 | Auf | schwarz |
| 3 | Ab | braun |

Funk


Anschluss ans Netz, Bedienung über
Funk.




Schutzleiter PE

- | | | |
|----------|----------------------|--|
| 1 | Neutralleiter | |
| 2 | Phase | |
| 3 | --- | |

STAS 4
Antriebsseite



STAK 4
Netzseite



Arbeitsstellung

Anschluss von Raffstorenantrieben mit
Arbeitsstellung an Schalter oder
Steuergerät

Schutzleiter PE

- | | |
|----------|----------------------|
| 1 | Ab1 |
| 2 | Ab2 |
| 3 | Auf |
| 4 | Neutralleiter |